214

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 18/07/22
CHAPA: EAJ336
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 15188

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 33/2019 - ID 354931
1	UNIDAD	1421 JUEGO DE PISTÓN
1	UNIDAD	1422 JUEGO DE CAMISA
1	UNIDAD	1423 CASQUILLO DE BIELA
1	UNIDAD	1424 CASQUILLO DE BANCADA
1	UNIDAD	1425 CASQUILLO DE LEVA
4	UNIDAD	1426 BUJE DE BIELA
1	UNIDAD	1427 JUEGO DE AROS
1	UNIDAD	1428 GUÍAS DE VÁLVULAS
2	UNIDAD	1429 JUEGO DE VÁLVULAS
2	UNIDAD	1430 JUEGO DE RETEN DE VÁLVULAS
1	UNIDAD	1431 CALCE LATERAL
8	UNIDAD	1432 TECLADO BALANCÍN
4	UNIDAD	1434 RECTIFICACIÓN DE CILINDROS
1	UNIDAD	1435 RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL
2	UNIDAD	1436 RECTIFICACIÓN DE LEVA
1	UNIDAD	1438 RECTIFICACIÓN DE EJE DE LEVA BALANCEADOR
1	UNIDAD	1439 CEPILLADO DE TAPA MOTOR
2	UNIDAD	1444 PICOS INYECTORES
1	UNIDAD	1447 LIMPIEZA DE RADIADOR
1	UNIDAD	1450 CAÑO ENTRADA DE AGUA RADIADOR
1	UNIDAD	1451 RULEMAN TENSOR DE CORREA

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	-
FECHA:	18/07/22
CHAPA:	EAJ336
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15188

2	UNIDAD	1452 RETEN FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	1453 JUNTA BALANCÍN
2	UNIDAD	1454 SOPORTE MOTOR
1	UNIDAD	1457 JUEGO DE JUNTAS
1	UNIDAD	1458 ENGRANAJE SUPERIOR DE CADENA
1	UNIDAD	1459 ENGRANAJE INFERIOR DE CADENA
1	UNIDAD	1460 BASE ENFRIADOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 18/07/22
CHAPA: EAJ336
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 15189

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 33/2019 - ID 354931
4	UNIDAD	1461 BRAZO DE BIELA
1	UNIDAD	1463 REPARACIÓN TURBO
1	UNIDAD	1464 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA
80	UNIDAD	1465 MANO DE OBRA P/ HORA
3	UNIDAD	1466 ACEITE 40 PARA MOTOR
1	UNIDAD	1467 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	1468 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	1469 FILTRO DE COMBUSTIBLE

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com