REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chassis Nro: LJ16AA3C5G7000480

Chapa: BZH 426

Km: 62.305

Comentario:

Se realizaron las verificaciones mecánicas correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- Alineación : Por montaje de cremallera
- Reparación de cremallera: Perdida de fluido
- Reparación de columna de dirección: Por desgaste
- Rectificación de Mordaza de freno: Por Desgaste
- Enfibrado de zapatas: Por Desgaste
- Rectificación de Discos de freno: por desgaste

WebFLOTA - PETROPAR

- Carga de gas: por el cambio del compresor
- Cambio de Filtro Disecante : Por cambio de compresor
- Compresor: Compresor dañado
- Aceite para Compresor : para montar el compressor y tenga un buen funcionamiento

ID- 405582.