CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	SECRETARIA PRIVADA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:01
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.2	Discos de Frenos delant.	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	2
1.6	Tambores de Freno	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Homcinetica Izquierda	1
2.10	Homocinetica Derecha	1
2.11	Mano de Obra	1
3.6	Bujias	4
3.9	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.10	Alternador Completo	1
4.11	Mano de Obra	1
5.7	faro trasero	2
5.9	faros busca huellas	2
5.14	espejo retr. Ext. izq.	1
5.15	espejo retr. Ext. Der.	1
5.16	Mano de Obra	1
6.7	v?lvulas de Admision	4
6.8	v?lvulas de Escape	4
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.15	Junta de multiple de adm.	1
6.16	Junta de multiple de esc.	1
6.18	ret?n frente motor	1
6.19	ret?n de bancada tras.	1
6.20	resortes de v?lvulas	8
6.22	Jgo. ret?n guia de val.	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	1
6.31	Soportes de Motor	1
6.32	Trabjos de Terceros (Rectificaci?nes)	1
6.33	Mano de Obra	1
7.1	Cremallera de direcci?n	1
7.2	Precap	2
7.3	Guaradapolvo	2
7.4	Mu?equin	2
7.5	Esparragos de rueda	1
7.6	Tuercas de rueda	1
7.8	Mano de Obra	1
8.1	Radiador de agua	1
8.2	Bomba de agua	1
8.13	Agua refrigerante c/aditivo	1
8.18	Mano de Obra	1
11.1	Plato de presi?n	1
11.2	Disco	1
11.3	Cojinete de empuje	1
11.4	Horquilla	1
11.7	Volante de motor	1
11.10	Tornillos de volante	1
11.11	Mano de Obra	1
12.1	Amortiguadores traseros	2
12.2	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ884966
CHAPA Nº:	BGY 725
KILOMETRAJE	81 724

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chaperia - Pintura
Electricidad - Tapice
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: AYUDANTIA GENERAL

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:04

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.2	Discos de Frenos delant.	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Homcinetica Izquierda	1
2.10	Homocinetica Derecha	1
2.11	Mano de Obra	1
5.7	faro trasero	2
5.9	faros busca huellas	2
5.10	conmutador de luces	1
5.14	espejo retr. Ext. izq.	1
5.15	espejo retr. Ext. Der.	1
5.16	Mano de Obra	1
6.7	v?lvulas de Admision	4
6.8	v?lvulas de Escape	4
6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	2
6.31	Soportes de Motor	1
6.32	Trabjos de Terceros (Rectificaci?nes)	1
6.33	Mano de Obra	1
7.1	Cremallera de direcci?n	1
7.2	Precap	2
7.3	Guaradapolvo	2
7.4	Mu?equin	2
7.7	Alineaci?n	1
7.8	Mano de Obra	1
8.1	Radiador de agua	1
8.2	Bomba de agua	1
8.13	Agua refrigerante c/aditivo	1
8.18	Mano de Obra	1
10.1	Anillos Sincronizadores	1
10.2	rulem?nes	1
10.3	Jgo. De Rodillos	1
10.4	Desplazable de 1y2da.	1
10.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1
10.6	Deplazable de 5ta y M.atr?s	1
10.7	Eje de Mando	1
10.8	Eje Principal	1
10.9	Engranaje de 1ra.	1
10.10	Engranaje de 2da.	1
10.11	Engranaje de 3ra.	1
10.12	Engranaje de 5ta.	1
10.13	ret?n cola	1
10.14	ret?n de frente	1
10.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	1
10.16	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ885199
CHAPA Nº:	BGY 660
KILOMETRAJE	168 494

CLINICARF
Chaperia - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapice
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DPTO BOMBEROS

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:18

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	4
1.4	Eje ranurado	1
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	10
1.9	Mano de obra por reparacion general de caja	1
1.17	Ruleman palier	2
1.18	Reten palier	4
1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro	10
1.20	Mano de obra	1
2.6	Barra Larga de Direccion	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
2.11	Ruleman punta eje	4
2.12	Reten punta eje	2
2.13	Reparaci?n de sinf?n de Direcci?n	1
2.14	Mano de obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.12	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.10	Mano de obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos	4
5.5	Tambor freno trasero - ambos	1
5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	4
5.16	Mano de obra	1
6.12	Cambio de motor de arranque	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.4	Filtro de aceite	1
7.5	Filtro de aire	1
7.7	Limpieza de tanque de combustible	1
7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	18
7.46	Regular valvulas	12
7.47	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	12
7.48	Mano de obra	1

HIDRANTE	MAGIRUS DEUTZ
CHASIS Nº:	4900067413
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller