Richar Ebert Toledo Bareiro

De: Alma Maria Valiente Rosa <almavaliente@bnf.gov.py>
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 08:59
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro .
Asunto: RV: INFORME SOBRE ASISTENCIA

Buenos días Jefe, remito correo enviado por el Gerente Hugo Cristaldo, de acuerdo a lo solicitado.

Saludos

Alma Valiente

De: Hugo César Cristaldo Cabral <hugocristaldo@bnf.gov.py>
Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 17:07
Para: Maria Cristina Mercado Roman <mariamercado@bnf.gov.py>; Javier Cristobal Zarza Salas <javierzarza@bnf.gov.py>; Isaac Pablo Capdevila Nuñez <isaaccapdevila@bnf.gov.py>; Alma Maria Valiente Rosa <almavaliente@bnf.gov.py>
Asunto: INFORME SOBRE ASISTENCIA

Muy buenas tardes Compañeros por la presente cumplo en informarle que se ha realizado la Asistencia Solicitada a esa Unidad, para la verificación del Sistema de Alarma, la misma se realizo con personal de la empresa Sit. , como también de funcionarios de esa unidad. Hasta el dia de la fecha no hemos tenido ningún evento sobre el Sistema de Alarma.
Atte,

BNF

Hugo César Cristaldo Cabral
Banco Nacional de Fomento – Sucursal Limpio
Gerente
(021) 781 201 – IP 37301
Mariscal Estigarribia c/ 14 de Mayo
"Considerar el cuidado del ambiente antes de imprimir este correo."

GOBIERNO NACIONAL

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº:0007291

Cliente: BNF	
Nº Cuenta:	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Limpio
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

se prosedio al cambio de una bibracion del Atm
tambien al cambio del cableado del panico
sugerencia de q cual queda funcionando

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	vibracion	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: .....
.....

Técnicos: Gustavo. C Gilberto

Fecha de Inicio: 11/09/23 Hora de llegada: 14:30 Fecha de Finalización: 11/09/23 Hora de Salida: :

Firma Técnico

Gustavo cañete

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

Firma Cliente/Contacto