ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00934

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización. TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A III S B09E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☐
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de bomba de vacio 1Hp 2P 380Vac.
Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de burlete de puerta de cámara.
Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de 2 elementos calefactores de caldera. 12kw, 380Vac 2" de encastre. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS: 1 (uno) bomba de vacio de 1Hp, 2P, 380Vac. c/ sello de agua.
1 (uno) burlete de silicona 10x10mm² 1,70 mts
2 (dos) resistencias electricas de 12kw, 380Vac. 2".

Observación: LCO 01/2023 LOTE 2

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. César Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.C.
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	10 - abril - 2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00935

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA.	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización TOCOQUIRURGICO	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: IHM
MODELO: IHM	SERIE Nº: 125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 , 04 , 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☐
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento correctivo con provision y cambio de burlete de silicona de puerta de cámara.
Mantenimiento correctivo con provision y cambio de 2(dos) elementos calefactores de 12 kw, 380Vac, 2" pulgadas de encastre
Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS: 1(uno) burlete de silicona de 17mmx10mmx1900 para puerta de cámara.
2(dos) Resistencias electricas de 12 kw, 380Vac, 2".

Observación: LCO 01/2023 LOTE 3

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 10-abril-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-