Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 58
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 873
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 125/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 27/06/2019
Recepción de la unidad en fecha: 02/07/2019

Servicio de Mantenimiento:

Mantenimiento preventivo de motor
Servicio de Mantenimiento y Reparación de motor
Servicio de Mantenimiento y Reparación de sistema de suspensión
Servicio de Mantenimiento y Reparación de sistema de freno
Servicio de Mantenimiento y Reparación de sistema de aire acondicionado

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

_____

_____

V°B°
Jefe/a del Dpto de transporte
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz
Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Depto. Automotor de Transporte
M.D.S.