GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013313

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 26/02/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 20/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 26/02/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU NEW DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BXG511
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: ~~AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.~~

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU NEW DMAX - CHAPA BXG511
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	4	349 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - PROVISION DE REFRIGERANTE 1 LITRO
	1	351 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA
	1	564 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CIRCUITO DE REFRIGERACION MOTOR - PROVISION DE TERMOSTATO
	1	574 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CIRCUITO DE REFRIGERACION MOTOR - PROVISION DE BOMBA DE AGUA
	1	575 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CIRCUITO DE REFRIGERACION MOTOR - PROVISION DE CORREA
	1	577 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CIRCUITO DE REFRIGERACION MOTOR - MANO DE OBRA
	8	637 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION VALVULA DE ADMISION CADA UNO
	8	638 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION VALVULA DE ESCAPE CADA UNO
	1	639 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION JUNTA DE TAPA DE CILINDROS
	1	651 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION JUEGO RETEN GUIA DE VALVULA
	1	658 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - REPARACION DE TAPA MOTOR
	16	659 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - PROVISION JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS
	1	676 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR -MATERIALES AUXILIARES
	1	677 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 REPARACION MOTOR - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

"Gracias por su preferencia"

..... Firma ..... Aclaración de Firma ..... RUC / Cédula de Identidad

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías