GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAJ 016
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6561

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	5.7 REPARACION DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	5.8 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA
2	UNIDAD	6.6 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
1	UNIDAD	6.7 CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X42
2	UNIDAD	6.15 CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4
1	UNIDAD	6.16 REPARACION DE CREMALLERA
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
2	UNIDAD	6.21 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Rodríguez, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAJ 016
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6561

2	UNIDAD	6.22 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.23 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION
4	UNIDAD	6.24 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
2	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA
2	UNIDAD	6.36 CAMBIO DE CENTRO ELASTICO
2	UNIDAD	6.37 CAMBIO DE GRILLETE
8	UNIDAD	6.41 CAMBIO DE BUJE ELASTICO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
Roque Quintana
Verificador de Combustible
MADES

ACLARACION:.....

SECRETARIA DEL AMBIENTE · DIRECCION ADMINISTRATIVA · Departamento de Talleres y Transportes

Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAJ 016
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6562

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.8 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION
1	UNIDAD	6.42 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO
1	UNIDAD	6.43 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO
1	UNIDAD	4.4 CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN
1	UNIDAD	4.19 REPARACION DEL RADIADOR
2	UNIDAD	5.1 CAMBIO DE CRUCETA
1	UNIDAD	6.3 CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	8.6 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	8.7 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE
1	UNIDAD	8.8 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	8.10 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	8.11 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	8.16 MANO DE OBRA POR REPARACION DE EMBRAGUE

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Requin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	04/07/19
CHAPA:	EAJ 016
CHASIS:	-
COD. PAT.:	-
NRO PRESUP.:	6562

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Rubén Gonzalez
Verificador de Combustible
MADES

Osvaldo Rasguin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

SECRETARIA DEL AMBIENTE
Departamento de Transportes y Talleres
DIRECCION ADMINISTRATIVA

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com