GILCOPAR S.R.L.

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 10 JULIO 2018 **O.T.:** 21574

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: L200
MOVIL Nº: 177
CHAPA Nº: BGC846
CHASIS: 93XGNK740BC-A73947
PROPIETARIO: SENACSA
KILOMETRAJE: 267315

COMBUSTIBLE:

CONTRATO: 52/2018

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. :

ENCARGADO:

ACLARACION: Victorino Alvarez
Taller
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR

FIRMA:

ACLARACION: Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

C.I. Nº:

Arnoldo Benitez

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: SENACSA
MODELO: MITSUBISHI L200
MOVIL: 177
FECHA: 10/07/18
CHAPA: BGC 846
CHASIS: 93XGNK740BC-A73947
COD. PAT.: 24690
NRO PRESUP.: 4843

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
		CHASIS 93XGNK740BC-A73947 COD. PAT: 24690
2	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR
2	UNIDAD	CAMBIO DE EXTREMO LARGO
2	UNIDAD	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR
1	UNIDAD	GRASA PARA RULEMAN
2	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y REDUCTORA
2	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL
8	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES ELASTICOS
1	UNIDAD	REPARACION DE INTERCOOLER

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:

ACLARACION: Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor