Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 35
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 556
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 011/2019
Fecha de Entrada al taller: 24/10/2019
Fecha de Salida del taller: 25/10/2019
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro de aceite
Cambio de aceite motor
Rectificación de disco de freno
Cambio de pastilla de freno
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de aire

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Pérez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Vº Bº
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.

Técnico/a Mecánico/a MDS