Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: autocenterchoi@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 17163319
FECHA INICIO VIGENCIA: 16/04/2024
FECHA FIN VIGENCIA: 30/04/2025
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000400

Fecha de Emisión: **17/3/2025**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **ANEAES** RUC o C.I. Nº: 80088239-3

Domicilio: WILLIAMS RICHARSON E INCAS Y AZTECAS

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:

Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº:

Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado:

Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad:

Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad:

Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: KIA SPORTEGE

Número de Registro Único del Automotor (RUA): HCR 622

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		Sensor vacío de turbo
1		Mantenimiento de sistema de turbo
1		Reparación de sistema de turbo
1		Mano de obra

ORIGINAL

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | TETA ROGAVUSU MBO'EHAOVUSUPEGUA JEHEPYME'E HA ÑEMBOKUATIAHAPEGUA

CONFORMIDAD DE TRABAJO REALIZADO

ID N° del Llamado: 441.572

Tipo de Procedimiento: Menor Cuantia Nacional (MCN) N° 10/2024.-

Descripción del Llamado: "Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos - PLURIANUAL".

Proveedor: AUTOCENTER de Chul Choi Chung.

Marca: KIA SPORTAGE

Chapa: HCR622

Móvil: 005

ITEMS

Ítem	Descripción de los Bienes
69	**Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo.**
69.2	Sensor vacío de turbo
69.3	Mantenimiento de sistema de turbo
69.4	Reparación de sistema de turbo
69.5	Mano de obra

Firma:

Aclaración: Enrique Florentín Olcelli
Jefe, Dpto. de Serv. Generales
ANEAES

Fecha: 17/03/2025