GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013310

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 25/02/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 19/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 25/02/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HFZ577
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA HFZ577
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	5	339 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - PROVISION Y CAMBIO ACEITE DE CAJA VELOCIDAD Y REDUCTORA P LITRO
	1	351 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA
	1	455 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - JGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES
	1	456 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - JGO DE RULEMANES
	1	457 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - JGO DE RODILLOS
	1	460 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - DEPLAZABLE DE 5TA Y MARCHA ATRAS
	1	467 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - ENGRANAJE DE 5TA
	1	468 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - CUADRUPLE
	1	469 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - RETEN COLA
	1	470 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - RETEN DE FRENTE
	1	472 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - PROVISION JUEGO DE SEGUROS
	1	477 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - PROVISION DE HORQUILLA DE 5TA Y REVERSA
	1	479 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - MATERIALES AUXILIARES
	1	480 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 CAMBIO DE CAJA MECANICA - MANO DE OBRA
	1	488 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION PLATO PRESION

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

"Gracias por su preferencia"

....
Firma Aclaración de Firma RUC / Cédula de Identidad

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

da. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013311

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 25/02/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 19/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 25/02/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
mprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HFZ577
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY -

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA HFZ577
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	490 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION DISCO
	1	491 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION COGINETE
	1	492 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION RULEMAN PILOTO
	1	493 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - RECTIFICACION VOLANTE MOTOR
	1	499 ISUZU DMAX A?O 2016/2019 SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

"Gracias por su preferencia"

....
Firma Aclaración de Firma RUC / Cédula de Identidad

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías