GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: -
FECHA: 16/10/19
CHAPA: HCU 452
CHASIS:
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7288

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:..... Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com