INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	HYUNDAI	Nº	16246
Tipo	0300	Modelo	VERACRUZ	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BHS521	Nº Bastidor	KMHNU81WDBU145068	Fecha de Inspección	13/10/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	16
1.02	NUMERO DE MOTOR	16
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	16
1.04	DATOS DE FABRICACION	16
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	16
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	16
2.02	DE POSICION Y PATENTE	16
2.03	DE FRENADO	16
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	16
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	16
2.08	DE TABLERO	16
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	16
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	16
3.02	BARRAS DE DIRECCION	16
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	16
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	16
3.05	CAJA DE DIRECCION	16
3.06	MANCHON	16
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	16
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	16
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	16
3.10	ALINEACION: DERIVA	16
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	16
4.02	SERVOFRENOS	16
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	16
4.04	DE SERVICIO	16
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	16
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	16
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	16
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	16
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	16
5.03	ELASTICOS	16
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	16
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	16
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	16
6.02	TRANSMISION	16
6.03	OTROS	16
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	16
7.02	FIJACIONES	16
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	16
8.02	FALLAS VISIBLES	16
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	16
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	16
9.03	PARAGOLPES	16
9.04	PUERTAS	16
9.05	CAPOT Y BAUL	16
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	16
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	16
9.08	LIMPIAPARABRISAS	16
9.09	LAVAPARABRISAS	16
9.10	ESPEJOS	16
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	16
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	16
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	16
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	16
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	16
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	16
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	16
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	16
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	16
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	16
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	16
10.07	OTROS	16
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	16
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	16

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.15	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.36/3.74		Fd. (KN) 4.07/3.59	Des. (%) 6.00/3.00	Efic. (%) 63.73	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.62		Fd. (KN) 2.60	Des. (%) 0.00	Efic. (%) 21.11	
Suspensiones (%) 84/87/67/68		Alineación (m/km) 0/0	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2521	
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/29.00	Altas I/D (Klx) 5.00/ 3.00	Niebla I/D (Klx) 26.00/22.00	Intensidad total (Klx) 85.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

000039

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION