7052

...iva
...e Patrimonio

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 2 de Junio de 2020

...e deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

...L JUZGADO/DEPENDENCIA: DPTO. DE PATRIMONIO - DIVISION DOCUMENTACION

...PO: FOTOCOPIADORA

...RCA: LEXMARK

...DELO: MX 710 DE

... DE SERIE: 74634C66010GD

... DE ROTULO: 13001-02-0133945

...OMBRE DEL USUARIO: FABIOLA VILLABAL

...TERNO/TELEFONO: 2551 PISO: 5 TORRE: SUR

...ON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

MANT CORRECTIVO: CAMBIO DE (2.1) FUSOR MAINTENANCE KIT 220-240 V, MANO DE OBRA

Habierndo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - Int. 2376

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Julieta Osorio
Dpto. de Patrimonio

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Javier Zarach...
Servicio ...
PS LINE

Firma y aclaracion del responsable del proveedor

hs: 10:00 a 10:45.-

Escaneado con CamScanner