INFORME DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV: CITV1107 - ITV S.A Salvador Bogado esq. José Pappalardo Asunción
Telf. 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Linea	4	Marca	CHEVROLET	Nº	8016
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 2
Matricula actual	BGR797	Nº Bastidor	9BG116HF0BC432498	Fecha de Inspección	20/05/2019
Año Fabricacion	2.010	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

Und.	Descripción	Inspector
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	115

C. EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	———	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.62/2.96	Fd. (KN) 3.93/3.15	Des. (%) 14.00/6.00	Efic. (%) 81.17	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN)	Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)	
Suspensiones (%)		Alineación (m/km)	Desaceleracion (m/s2)	Peso (Kg) 1841	
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA

F. RESULTADO DE LA INSPECCION

Observaciones Municipalidad
Inspección Anterior: 7105