Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 104
Vehículo: MITSUBISHI TRITON — Chapa N°: EAJ 552
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 169/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 21/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 23/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de aire
- Cambio de filtro de combustible
- Rectificación de disco de freno
- Cambio de cilindro de rueda
- Rectificación de tambor
- Cambio de pastilla de freno
- Cambio de fibra de freno

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones _____

_____

VºBº
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
M.D.S.
Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz