N°(1) 13477

docunet
DOCUNET S.A.

SOLICITE SERVICIO TÉCNICO
E-mail 1: ebarreto@docunet.com.py
E-mail 2: ggaona@docunet.com.py
Teléfono: + 595 21 682 - 000 int. 615 / 617
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco 3850 - Asunción

INFORME TÉCNICO
F - OPE - 01
REV.: 04

N° 0020964

Fecha: 14 NOV. 2019 **Pedido:**
Nombre o Razón Social: CAMARA DE DIPUTADOS **RUC:**
Dirección: DPto COORDINACION DE APOYO. **Dpto:** 4to PISO
Contacto: **Teléf.:** **E-mail:**

DETALLE DEL SERVICIO:

Modelo: 3550 **Serie:** VMX367010 **Contrato:**
RT: 47 **Nombre:** ISMAEL CABRERA **Viaje:**
HORA ENT: 11:00 **HORA SAL:** 11:30 **ESPERA DE REPUESTO:**
OBS:

MODO / FUNCION
- [x] Copiadora
- [x] Impresora
- [x] Escaner a Carpeta
- [ ] Escaner a Correo

TIPOS DE SERVICIO
- [x] Correctivo
- [ ] Preventivo
- [ ] Configuración
- [ ] Relevamiento

DETALLES
- [ ] Driver
- [ ] Escaner
- [ ] Software
- [ ] Hardware

VERIFICACIÓN ELECTRICA
- [ ] UPS
- [ ] Estabilizador
- [x] ANDE

LAN / WIFI IP/ DIRECCIÓN
- [x] DHCP
- [x] ESTATICA

PRUEBAS
- [ ] Impresiones
- [x] Copias
- [ ] Escaner

TIPO DE TOMA DE CORRIENTE: _____ **VOLTAJE:** _____ **CONEXIÓN:** _____

SUMINISTROS Y REPUESTOS UTILIZADOS ☐ **SUMINISTROS Y REPUESTOS PRESUPUESTADOS** ☐

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	126N00341	FUSOR.

SE REALIZO CAMBIO DE FUSOR + MANTENIMIENTO BAJO.

Med. Color	1	
Med. B&N	2	
Med. Color Grande	3	
Med. B&N Grande	4	
MEDIDOR TOTAL:	163875	
CREDITO:		

Conformidad del Cliente:

Aclaración y sello: MACDY AQUINO

xerox Authorized Service Provider GOLD CERTIFIED

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Administración
TRIPLICADO: Archivo Tributario

GRAFICA JotaGe (de Ana Belén Amarilla Martinez RUC: 5129962 - 3 - Habilitación N° 2242
Gral. Bernardino Caballero c/ Avda. San Pedro - Capiatá - Tel.: 0984 643 308 - 50 tal. 50x3 del 19.201 al 21.700-