Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 840

CHASIS: 93XGNK740BC-A73828 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BFT813

KM: 236.352 **COLOR:** AZUL ZAFIRA **FECHA:** 04/08/2021

198.

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES
- MANTENIMIENTO DE BOMBA ELECTRONICA

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 840

CHASIS: 93XGNK740BC-A73828 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BFT813

KM: 236.352 **COLOR:** AZUL ZAFIRA **FECHA:** 04/08/2021

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

198

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- CAMBIO VALVULA DE VACIO MARRON

Asesor de Servicios
Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Nipón Automotores SA
MITSUBISHI MOTORS
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 04 de agosto de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BFT813 198

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio válvula de vacio marrón

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 04 de agosto de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BFT813 198

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Limpieza y calibración de picos inyectores
1	Mantenimiento de bomba electrónica

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor