40

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAJ624
CHASIS: MPATFS85JFF007574
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18024

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 75
		AGRUPACION DE SEGURIDAD
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ624
CHASIS:	MPATFS85JFF007574
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18025

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 75
		AGRUPACION DE SEGURIDAD
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH138
CHASIS:	MPATFS85HCT104588
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18034

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 82
		DPTO. DE SEGURIDAD TURISTICA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.11 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA

CARLOS RAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Asuntos Económicos
Tesorería Institucional

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

MARCELO DILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH138
CHASIS:	MPATFS85HCT104588
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18034

1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Pos S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

56

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH138
CHASIS:	MPATFS85HCT104588
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18035

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 82
		DPTO. DE SEGURIDAD TURISTICA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.8 REPARACI?N DE BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO
1	UNIDAD	17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS RAZZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04