Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 19 de Julio de 2.019.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI UNIVERSE,** con chapa Nº **BOK 193,** Chassis **KMJKG18BPCC908327,** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Cambio de aceite 15W 40 (30 LITROS) | Mantenimiento preventivo |
| • Cambio de filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Cambio de filtro de aire | Mantenimiento preventivo |
| • Cambio de filtro de combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Materiales Auxiliares | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Zapatas delantero | Mantenimiento correctivo |
| • Resostes de zapata (4 unidades) | Mantenimiento correctivo |
| • Pernos de Zapata delantera (4 unidades) | Mantenimiento correctivo |
| • Fluido de freno | Mantenimiento correctivo |
| • Seguro de Zapata (4 unidades) | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción