CONSORCIO sermec

RUC N°: 80108205-6
SAN COSME N° 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 2**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAG 735	Camioneta	ISUZU	D-MAX	2012	MPATFR85HCT100346	379203	011-03-27-0038	HOSPITAL SAN PABLO

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.10.21	1	UNIDAD	Cambio y Provisión de bateria 12V. 90 amp. Per. Baja +izquierda	1.100.000	1.100.000
TOTAL	**Un millón cien mil guaranies**				**1.100.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramirez Contrataciones Consorcio SERMEC		Oscar Vivanos Pinto Dpto. de Transporte y Talleres
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**viernes, 06 de marzo de 2020**	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Trabajos Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS