Detalle Tecnico del Servicio de Mantenimiento y Reparacion

Cliente: **HONORABLE CAMARA DE SENADORES**
Marca: **Chevrolet**
Modelo: **TRAILBLAZER 4X4 LTZ (A) 2.8**
Chasis: **9BG156MK0JC432958**
Chapa **HCX 566**
Kilometraje: **204400**

CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO	MOTIVOS
1	ADITIVO LIMPIA PARABRISAS	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	BOMBA DE AGUA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
8	ADITIVO REFRIGERANTE	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	JUEGO DE CORREAS	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	SENSOR CIGÜEÑAL	POR DESGASTE DE USO NORMAL
4	ACEITE 80W90	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	FILTRO DE A/A	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
14	MANO DE OBRA	POR REPARACIONES VARIAS
1	CARTER MOTOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	POLEA CIGÜEÑAL	POR DESGASTE DE USO NORMAL
6	ACEITE 15W40(5W30)	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	FILTRO DE ACEITE	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO
1	SOPORTE DE CAJA	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	SOPORTE MOTOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
9	ACEITE DE CAJA 70W90	POR KILOMETRAJE DE USO CUMPLIDO

TRABAJO A REALIZAR

1. MANTENIMIENTO
2. CONTROL COMPLETO.
3. REPARACION PARTE ELECTRICA