	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº26/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: DIOVER S.A	**N° ORDEN DE SERVICIO: 36**
EXP. D.A.F. N°: 20000013764-W	**NOTA N°: COIA N° 58/2020**
FECHA: 04 MAR. 2020	**MOVIL Nº: 69 CHAPA Nº EAH 415**
MARCA : ISUZU DMAX	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE MOTOR, REPARACION DE SUSPENSION TRASERA Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC.	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL

Lic. Juan V. Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Andrés Giorello
Taller - DNA

DIOVER S.A
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c
Av Fdo de la Mora Tel: 551 784