Informe técnico de Trabajos Realizados para Cuartel General del Comar

Informe Técnico N°.: 093
Según Orden de Servicio N°.: 31/19
Fecha: 09 de Setiembre de 2019
REFERENCIA: CONTRATO N° 73/2019, CONTRATACION DIRECTA N° 38/2019

- **DETALLES DEL ORDEN DE SERVICIO**

- **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTORES DE IMAGEN INFOCUS CON ROTULADO N°10636, 4549**

2	UNIDAD	Mantenimiento y Reparación de Procesador
2	UNIDAD	Mantenimiento y Reparación de Fuente
2	UNIDAD	Mantenimiento y Reparación de Cooler
2	UNIDAD	Mantenimiento y Reparación de Lente

- **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG MODELO SL-M4072FD CON ROTULADO N° 9595**

1	UNIDAD	Cambio de Cilindro
1	UNIDAD	Cambio de Cuchilla
1	UNIDAD	Cambio de Unidad de Fusor
1	UNIDAD	Cambio de Goma de Arrastre

Vicente Fabián
SO 2da P - Jefe Div Depósito

Jesús María Arce Gómez.
Jesús María Arce
Ingeniero en Electrónica

Ing. Electrónico