Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOSVEHICULOS

Nº89/2019

EMPRESA ADJUDICADA: Servicio Integral del Automotor	N° ORDEN DE SERVICIO: 571
EXP. D.A.F. N°: 19000125828-M	NOTA N°:
FECHA: 14 OCT. 2019	MOVIL Nº: 79 CHAPA Nº BTR 201
MARCA: HYUNDAI SANTA FE	DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.A

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Servicio Integral del Automotor de Gladys A. Moreno Caballero R.U.C. 1051462-1 Teléfono: 0981 544 254 FIRMA Y ACLARACION TALLER	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	EDUARDO OTAZU Mecánico Departamento de Transporte - DNA FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	Sgto JUAN ESPINOLA Jefe de Seguridad D.N.A. FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL