Servicios
de Jorge Daniel Arguello Aquino
JARDINERÍA - FUMIGACIÓN - TAPICERÍA

M. R. Zavala e/ Benito Juarez / Tel.: (021) 339 8695
Cel.: 0982 684 948 - 0981 800 154
administracion@jdservicios.com.py - jorge_daniel1979@hotmail.com

TIMBRADO Nº 16788706
FECHA INICIO VIGENCIA: 06/Noviembre/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/Noviembre/2024
RUC: 3378226-1

NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0005221

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA Fecha de Emisión: 15/12/23

Nombre o Razón Social: Dirección General del Registro del Estado Civil RUC o C.I.: 80101644-4

Domicilio: Lapacho Encarnación y Cedro

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Reparación de Muebles Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada del término del traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento: Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mitsubishi Número de Registro Único del Automotor (RUA): BTD 080

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido y/o Razón Social: Jorge Arguello

RUC o CI.: 3378226 Domicilio: Manuela Zavala

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/ Datos de relevancia de la Mercadería)
		Silla Giratoria Tipo Ejecutivo
20	Unidad	Remoción, cambio de tramado de asiento en cuero y/o tela de igual color al existente de 4mm de espesor ítem 13.
20	Unidad	Remoción y cambio de la base metálica, igual al existente, ítem 14.
20	Unidad	Remoción y cambio de apoya brazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente ítem 16.
20	Unidad	Remoción cambio de gas, ítem 17
20	Unidad	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero. ítem 18
20	Unidad	Mano de Obra ítem 19.
		Silla Fija Interlocutora
25	Unidad	Remoción y cambio de la estructura metálica, igual al existente ítem 2.
25	Unidad	reparación de estructura metálica, incluye soldadura y pintura, ítem 3.
25	Unidad	Remoción y cambio de respaldo plástico ítem 4.
25	Unidad	Mano de Obra, ítem 5

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Ing. Cintia Vargas Jefa Departamento de Patrimonio RUC/C.I. Nº: 5074359

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 - Tel.: 0983 128 283 - 2 Tal.50x4 - 5.151 / 5.250 - 06/11/2023

ORIGINAL: (Blanco) DESTINATARIO - DUPLICADO: (Rosa) REMITENTE
TRIPLICADO: (Verde) SET - Cuadruplicado: TRANSPORTISTA

Servicios
de Jorge Daniel Arguello Aquino
JARDINERÍA - FUMIGACIÓN - TAPICERÍA

M. R. Zavala e/ Benito Juarez / Tel.: (021) 339 8695
Cel.: 0982 684 948 - 0981 800 154
administracion@jdservicios.com.py - jorge_daniel1979@hotmail.com

TIMBRADO Nº 16788706
FECHA INICIO VIGENCIA: 06/Noviembre/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 30/Noviembre/2024
RUC: 3378226-1

NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0005222

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA Fecha de Emisión: 15/12/23

Nombre o Razón Social: Dirección General del Registro del Estado Civil RUC o C.I.: 80101644-4

Domicilio: Lapacho el Concepción y Lechio.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Reparación de Muebles. Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada del término del traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento: Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mitsubishi Número de Registro Único del Automotor (RUA): BTD080.

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido y/o Razón Social: Jorge Arguello

RUC o CI.: 3378226 Domicilio: Manuel Zavala

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/ Datos de relevancia de la Mercadería)
		Tandem 3 asientos
24	Unidad	Remoción, cambio de patas de acero cromado, item 20
24	Unidad	Remoción y cambio de apoyabrazos de acero cromado igual al existente item 21.
24	Unidad	Reparación de base de acero tubular, incluye soldadura item 23
24	Unidad	Mano de Obra item 24.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Jorge Benítez Vargas Jefe Departamento de Patrimonio RUC/C.I. Nº: 5074359

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 - Tel.: 0983 128 283 - 2 Tal.50x4 - 5.151 / 5.250 - 06/11/2023

ORIGINAL: (Blanco) DESTINATARIO - DUPLICADO: (Rosa) REMITENTE
TRIPLICADO: (Verde) SET - Cuadruplicado: TRANSPORTISTA

Fecha: 20/12/23

INFORME TECNICO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES DE OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL con ID: 402424

Corresponde al Orden de Servicio Nº 477/2023

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO		
13	Remocion, cambio de tapizado de asiento en cuerina y/o tela de igual coloral existente de 4 mm de espesor item 13	unidad	20
14	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente. Item 14	unidad	20
16	Remocion y cambio de apoya brazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente item 16	unidad	20
17	Remoción cambio de tubo de gas. Item17	unidad	20
18	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero. Item 18	unidad	20
19	Mano de Obra. Item 19	unidad	20
	SILLA FIJA INTERLOCUTORA		
2	Remoción y cambio de la estructura metálica, igual al existente. Item 2	unidad	25
3	Reparacion de estructura metalica, incluye soldadura y pintura. Item 3	unidad	25
4	Remocion y cambio de respaldero plastico. Item 4	unidad	25
5	Mano de Obra item 5	unidad	25
	TANDEM DE 3 ASIENTOS		
20	Remoción, cambio de Patas de acero cromado. Item 20	unidad	24
21	Remoción y cambio de Apoya brazos de acero cromado, igual al existente. Item 21	unidad	24
23	Reparación de base de acero tubular, incluye soldadura.Item 23	unidad	24
24	Mano de Obra Item 24	unidad	24

Ing. Carolina Vargas
Jefa
Departamento de Patrimonio

Laura Duarte
C.I.1.916.438
J.D. Servicios

J.D. Servicios
De Ing. Agr. Jorge Arguello Aquino
RUC: 3.878.620-1