EMA
STICIA

23235

n Administrativa
amento de Logistica Administrativa **Nro O.S.381**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 25 de Febrero de 2022

e deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: JUZG. SAN ROQUE

TIPO DE EQUIPO: BEBEDERO

N° DE ROTULO: 13001-50-0117189

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

onformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han realizado s trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 381**

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en la orden de servicio

David Maidana
Div. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. de Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamiento

PODER JUDICIAL
Distrito de San Roque

Liliana de Bristol
San Roque

Firma y aclaracion del usuario

ipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PAMAQ S.A. 120/2021 Contrato N°: 120/2021

PAMAQ S.A.
Hugo Albas
C.I. 2.104.111

PAMAQ S.A.®

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo