CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº....6....
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Julian Caro	CARGO: Juez	DIA	MES	AÑO
			26	09	2022
JUZGADO / SECCION:	Juzgado de Paz	OFICINA: Despacho	TELÉFONO/INTERNO:		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	VILLALBIN	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Aislación impacril con tela dibim.	M2	4	Techo seria.
Mano de obra ítem 31	M2	4	"
Reparación de reja para ventana, terminación pintura base epóxica.	M2	2	Seria y sala audiencia
Mano de obra ítem 235.	M2	2	"

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
arquitectura construccion S.A.			
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Marcelo Acosta	Abg. Julian Caro Sarabria Juez de Paz	MSc. Silvana Roche Servín de D. Jefa de Obras Civiles	MSc. Silvana Roche Servín de D. Jefa de Obras Civiles
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE VILLALBIN JUZGADO DE PAZ

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº....7.....

FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Noelia Chávez	CARGO: Secretaria	DIA	MES	AÑO
			23	09	2022
JUZGADO / SECCION:	Juzgado de Paz	OFICINA: Secretaría	TELÉFONO/INTERNO:		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	ISLA UMBU	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Restauración de contrapiso de cascote sobre terreno natural.	M2	2	Explanada
Mano de obra ítem 121.	M2	2	"
Reparación y reposición de cerradura para puerta de blindex.	Unidad	1	Portón peatonal
ano de obra ítem 219.	Unidad	1	"

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
FIRMA	FIRMA Abg. Noelia M. Chávez Secretaria	FIRMA MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles	FIRMA MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ JUZGADO DE PAZ ISLA UMBÚ SECRETARIA

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ADMINISTRADOR DE CONTRATO