Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 26 de Noviembre de 2.019.-

Señores
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI H1 – TQ,** con chapa Nº **BTP 936,** Chassis **KMJWA37HAEU655744,** el cual se detalla a continuación:

• Filtro Aceite	Mantenimiento preventivo
• 8 Aceite 15W – 40	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aire	Mantenimiento preventivo
• Filtro combustible	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
• 2 Super ATF	Mantenimiento correctivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Fluido	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz