Airmect

Nº 0010323

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-4-2022 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Servicio de Mantenimiento y Reparación para los Salidos del MRE						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

(x) PLANTA BAJA SALÓN de Actos y Acceso Palma
* Fluorescentes de 40 w tipo LED
* Cambio de Flourescentes de 40 w tipo LED
* Foco tipo LED hasta 18 watt
* Cambio de foco tipo LED hasta 18 watt
* Cable electrico de 2 mm
* Colocación de cable de 2mm, 4mm, 6mm por 100 M2

PLANTA BAJA ACCESO 14 de Mayo PASILLO, Ofic. de Guardia
* foco Tipo LED hasta 18 watt (x) Cambio de foco tipo Led hasta 18 w
* Artefacto luminico tipo LED 18 watt (x) Cambio de artefacto luminico tipo Led

Conforme Cliente

Firma

Nombre: Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Departamento de Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero