Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ [illegible]
+595 21 510 480 / 1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

Fernando de la Mora, 10 de diciembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 15/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 04/2021 **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SIMULADORES, MAQUETAS Y MOTORES DIDÁCTICOS Y AFINES DEL SNPP - PLURIANUAL" CONTRATO N° 18/2021, ID.395167** se detallan los trabajos realizados al Simulador Backhoe con Orden de Servicio Nº 3046 según el siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
15	SIMULADOR BACKHOE	
15.42	Revisión exaustiva simuladores con informe técnico.	1

El informe técnico de trabajos a ser realizados , conforme a revisión exaustiva se detalla a continuación:

- Limpieza general del simulador
- Ajustes Técnicos
- Lubricación de partes Móviles
- Revisión de software, setup y pruebas de conexiones
- Reparación de partes electrónicas y mecánicas
- Reparación de los sistemas visuales y/o tarjetas electromecánicas
- Reinstalación de software
- Actualización de drivers
- Correcciones Bugs

Joaquín Ortigoza
Gerente General
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC 80003251-9

Diego A.
Javier Magario
Encargado