GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	KIA SOLUTO
MOVIL:	-
FECHA:	04/07/2024
CHAPA:	AAMB836
CHASIS:	LJDOAA29APO176774
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	21071

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN 04/2024 - CONTRATO 16/2024 - ID 441042 - LOTE Nº 16 - ORDEN N.° 009
		DEPARTAMENTO ANTINARCOTICO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRASERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR.TRAS.
1	UNIDAD	1.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
1	UNIDAD	2.10 HOMOCINETICA DERECHA
1	UNIDAD	2.11 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/LITRO
1	UNIDAD	3.2 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	3.3 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	3.4 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	3.7 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	4.3 GUARADAPOLVO
1	UNIDAD	4.7 ALINEACION
1	UNIDAD	4.8 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.13 RETEN COLA
1	UNIDAD	5.14 RETEN DE FRENTE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

48

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	KIA SOLUTO
MOVIL:	-
FECHA:	04/07/2024
CHAPA:	AAMB836
CHASIS:	LJDOAA29APO176774
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	21071

3	UNIDAD	5.15 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	5.16 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:...CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04