Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 08 de Marzo de 2.019.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI H1 – TQ,** con chapa Nº **BFR 227,** Chassis **KMJWA37HAAU203360,** el cual se detalla a continuación:

• Provisión de llantas (4 uniddes)	Mantenimiento correctivo
• Aceite 15W 40 (8 unidades)	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo
• Reparación de bomba de combustible	Mantenimiento correctivo
• Acondicionamiento de picos inyectores	Mantenimiento correctivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra	Mantenimiento correctivo
• Alineación	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FFR
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de Asunción