ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
CONTRATO N°	**Servicio de Mantenimiento y reparación de bebederos**	
18/2021	ID Nº 394.612	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de diciembre del año 2022, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Austria N° 1779 sede central, conforme al Contrato Nº 18/2021 suscrito entre esta institución y la firma Aquamaq, se procede a recepcionar los trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de bebederos, realizados y detallados en los Informes Técnicos elaborados por la firma proveedora, N°s. 001/2022 al 014/2022, cuyos trabajos llevados a cabo se citan a continuación:

1) **Bebedero frente a Talento Humano, N° de patrimonio 1706041262**: Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

2) **Bebedero edificio central tercer piso, N° de patrimonio 1706041261:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

3) **Bebedero edificio central segundo piso, N° de patrimonio 1706011375:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

4) **Bebedero edificio central primer piso, N° de patrimonio 1706011375:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

5) **Bebedero en la Cafetería, N° de patrimonio 1706041260:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

6) **Bebedero lado Bruselas frente a Secretaría General (1), N° 1706041396:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 5 metros de manguera; mano de obra.

7) **Bebedero lado Bruselas frente a Secretaría General (2) N° de patrimonio 1706011376:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra; provisión de tanque de agua; mano de obra.

8) **Bebedero en Auditoría Forense, frente a la sede central de la CGR, N° 1706041392:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de tanque de agua fría; mano de obra.

9) **Bebedero en la DG de Declaraciones Juradas, N° de patrimonio 1706041259:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de 5 metros de manguera; mano de obra.

10) **Bebedero en la planta baja de GECOFA, N° de patrimonio 1706041395:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de grifo de agua fría; mano de obra.

11) **Bebedero en primer piso de GECOFA, N° de patrimonio 1706041393:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de3 metros de manguera; mano de obra.

Dirección General de Administración y Finanzas
Abog. Pablo A. Medina M.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lic. Mirta E. Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12) **Bebedero en segundo piso de GECOFA, N° de patrimonio 1706041394:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera; mano de obra.

13) **Bebedero en Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Personal, N° de patrimonio 1706041258:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de filtro C+3; provisión de tanque de agua fría; mano de obra.

14) **Bebedero Dirección General de Control Gubernamental, N° de patrimonio 1701010178:** Mantenimiento preventivo de bebedero eléctrico; provisión de filtro Pre C+3; mano de obra; provisión de llave de paso SV1; mano de obra; provisión de 3 metros de manguera.

Por tanto, siendo las 15:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de reparación de equipos de aire acondicionado propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales
Dirección de Logística

Abg. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas