LCOPAR
GILCO-PAR S.R.L
acion@gilcopar.com

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHICULOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL.
DIRECCIÓN: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY - ASUNCIÓN.
TELÉFONO: 021-604-195 - 021-607-921

N° DE TIMBRADO: 18767513

RUC: 80009240-6

FECHA INICIO VIGENCIA: 07/04/2026

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
N°: 001-002-0000047

ESTINATARIO DE LA MERCADERIA:
FECHA DE EMISION: 10/04/26
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
RUC / C.I: 80137559-2
DOMICILIO: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS

DATOS DEL TRASLADO:
MOTIVO DE TRASLADO: TRASLADO POR VENTA
COMPROBANTE DE VENTA: NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
COMPROBANTE DE VENTA N°: 0025397
FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 10/04/26
FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRASLADO: 10/04/26
DIRECCION DEL PUNTO DE LLEGADA : MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD: ASUNCION (DISTRITO)
DIRECCION DEL PUNTO DE PARTIDA : AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-
DEPARTAMENTO : CAPITAL
CIUDAD : ASUNCION (DISTRITO)
KILOMETROS ESTIMADO DE RECORRIDO :

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE :
MARCA DEL VEHICULO DE TRASPORTE : NISSAN
NUMERO DE CHAPA : AALV374
NUMERO DE REGISTRO DE AUTOMOTOR (RUA):AALV374
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE AUTOMOTOR (RUA) DE REMOLQUE - TRACTOR - SEMIREMOLQUE:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO :
NOMBRE Y APELLIDO: GILCO-PAR SRL
RUC / C.I.: 80009240-6
RAZON SOCIAL: GILCO-PAR S.R.L
DOMICILIO: AVDA. E. AYALA N° 2963 C/ PASAJE TEMBETARY.-

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930 NISSAN FRONTIER - CHAPA AALV374 - MOVIL 129
1	UNIDAD	3201 NISSAN FRONTIER MANTENIMIENTO - PROVISION DE FLUIDO HIDRAULICO 500 CC.
1	UNIDAD	3264 NISSAN FRONTIER REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - REPARACION DE CREMALLERA
1	UNIDAD	3266 NISSAN FRONTIER REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - REPARACION COLUMNA DE DIRECCION
1	UNIDAD	3268 NISSAN FRONTIER REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - ALINEACION Y CONTROL DE PISADA
1	UNIDAD	3273 NISSAN FRONTIER REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MANO DE OBRA
1	UNIDAD	3519 NISSAN FRONTIER REPARACION DE MOTOR -REPARACION CANO DE ESCAPE

Consulte la validez de esta Remision Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
07800092406001002000004722026041011259882891
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

GARANTÍA: SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION EN EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA!!!

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA