ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS-
METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.
TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

INFORME TECNICO Nº: 180623-1

Fecha: 14/06/2023

NOMBRE: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DIRECCION: Avenida Mariscal López y coronel Cazal

DATOS GENERALES.

Convocatoria de la Licitación 425.324 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLINICAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Asistencia técnica para: - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLINICAS ID. 425.324 que se detalla a continuación.

Cantidad	Unidad de Medida	Ítem	Descripción del Bien
1	Unidad	1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) - Limpieza general de la unidad exterior e interior incluye desmontaje de los mismos.
1	Unidad	2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) - Limpieza de serpentina
1	Unidad	3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) -Reemplazo de rulemanes de motor, ventilador, capacitor, sensores, contactor y placa si fuese necesario con revision general
1	Unidad	4	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) - Recarga de gas refrigerante.
1	Unidad	5	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) - Limpieza de filtro
1	Unidad	6	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS) - Pruebas de medicion de temperatura y funcionamiento
1	Unidad	7	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados PLANTA BAJA - CONSULTORIO Nº 1 AL 17 (17 EQUIPOS)
1	Unidad	8	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados SALA DE ESPERA PLANTA BAJA (2 EQUIPOS) - Limpieza general de la unidad exterior e interior incluye desmontaje de los mismos.
1	Unidad	9	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Mantenimiento preventivo de Aires acondicionados SALA DE ESPERA PLANTA BAJA (2 EQUIPOS) - Limpieza de serpentina

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas, acorde a la orden de compra **N.º: 0094565**

Isidro Saldaña
ISISERVIS

ISI SERVIS
Cel 0984 767 964
RUC 2284293-4

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Facultad de Ciencias Médicas- HC.