GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006109

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 30-07-2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 30/07/2021
Fecha estimada de término del traslado: 30/07/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI H1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD287
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA BHD287
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		49 REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	49.1 RECTIFICACION DE CIGUEÑAL
	2	49.3 CAMBIO BUJE DE LEVA
	8	49.4 CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS
	8	49.5 CAMBIO DE VALVULAS
	2	49.6 CAMBIO CORREA DENTADA
	2	49.7 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA DENTADA
	1	49.23 UN ARBOL DE LEVA
	1	49.24 CAMBIO DE ARO
	1	49.25 CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS
	2	49.26 CAMBIO DE PISTONES
	1	49.27 CALCES PARA REPARACION DE MOTOR
	1	49.28 CALCES DE LEVA
	1	49.44 CEPILLADO DE TAPA MOTOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2.964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 65.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los treinta días del mes de julio del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 132.-
Nota de Remisión: 001-002-0006109.-
Vehículo Modelo Chapa: Hyundai H1 chapa BHD 287.
Asignado a: Departamento de Transporte
Km. De Entrada: 176.817.-
Km. Próximo mantenimiento: 181.817.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
49	*REPARACION DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI.-*	
49.1	Rectificación de cigüeñal	1
49.3	Cambio buje de leva	2
49.4	Cambio de Guías de Válvulas	8
49.5	Cambio de válvulas	8
49.6	Cambio correa dentada	2
49.7	Cambio de tensor de correa dentada	2
49.23	Un arbol de leva	1
49.24	cambio de aro	1
49.25	cambio de juego de juntas	1
49.26	cambio de pistones	2
49.27	calces para reparacion de motor	1
49.28	calces de leva	1
49.44	Cepillado de Tapa motor	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Pablo Duarte
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar