GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAG 014
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6463

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.9 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.10 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	4.9 CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	4.10 CAMBIO DE POLEA LOCA
1	UNIDAD	4.19 REPARACION DEL RADIADOR
1	UNIDAD	4.21 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	4.22 CAMBIO DE CORREA
1	UNIDAD	4.47 REPARACION DE TURBO COMPRESOR
1	UNIDAD	6.9 CAMBIO DE POLEA DE DIRECCION
1	UNIDAD	6.16 REPARACION DE CREMALLERA
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Resquin, Jefe
Dto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAG 014
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6463

2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
4	UNIDAD	6.24 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.30 CAMBIO DE EXTREMO DE DIRECCION INTERIOR
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
8	UNIDAD	6.41 CAMBIO DE BUJE ELASTICO
1	UNIDAD	6.42 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.10 REPARACION DE SERVOFRENO

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....svaldo Resquin, Jefe
pto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 05/07/19
CHAPA: EAG 014
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6464

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Osvaldo Resquin, Jefe
Depto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com