Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOSVEHICULOS

Nº81/2019

EMPRESA ADJUDICADA: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 527**
EXP. D.A.F. N°: 19000110144-U	**NOTA N°: COIA 160/19**
FECHA: 20 SET. 2019	**MOVIL Nº: 24 CHAPA Nº EAE 364**
MARCA : FORD	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE PARTE ELECTRICA EN GENERAL Y REPARACION DE MOTOR	
OBSERVACION: **Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.**	
CONFORMIDAD :	

Servicio Integral del Automotor Ing. Juan V. Caballero Telefono: 597 826 / 0981 544 254	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	EDUARDO OTAZU Mecánico Departamento de Transporte - DNA	
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL