Poder Legislativo

CONGRESO NACIONAL

----*----

"Reacondicionamiento del Hall Central del Edificio del Congreso Nacional"

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS

En la ciudad de Asunción, a los seis días del mes de diciembre de 2.019, siendo las 14:00 hs. se reúnen en el Edificio del Congreso Nacional, el ***Ing. Fabio Rodríguez B.****, con CI N° 2.515.406 en representación de la Firma* ***NEMPRE PRODUCCIONES****; y el* ***Ing. Sebastián Romero****, con CI N° 3.840.679, Coordinador de Mantenimiento, Obras y Proyectos, en representación del* ***CONGRESO NACIONAL****, para celebrar el acta de recepción final de obras correspondientes a la* ***Contrato N° 56/2019 "Reacondicionamiento del Hall Central del Edificio del Congreso Nacional".-***

Luego de un recorrido por el sitio de obras, se constata que todos los trabajos ejecutados según contrato se encuentran culminados en tiempo y forma, acorde a las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas del contrato de referencia.----------

No habiendo nada más que agregar se da por culminado el acto siendo las 15:00 hs., constando que se hacen 2(dos) copias del mismo tenor para documentación del Contratista y el Contratante.----------

Ing. Fabio Rodríguez
NEMPRE PRODUCCIONES
Producciones
RUC: 2515412-5

Ing. Sebastián Romero
CONGRESO NACIONAL
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Escaneado con CamScanner