GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 30/07/19
CHAPA: BGH 056
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6700

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.21 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR
2	UNIDAD	6.22 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR
4	UNIDAD	6.24 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
1	UNIDAD	9.1 ALINEACION DE RUEDAS
4	UNIDAD	6.25 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

Dpto. de Talleres y Compras
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: FORD RANGER
MOVIL: -
FECHA: 30/07/19
CHAPA: BGH 056
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6700

2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
3	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	8.6 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	8.7 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE
1	UNIDAD	8.8 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO PLATO DE PRESION

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Dpto. de Talleres y Taller
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES

MODELO: FORD RANGER

MOVIL: -

FECHA: 31/07/19

CHAPA: BGH 056

CHASIS: -

COD. PAT.: -

NRO PRESUP.: 6701

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	8.10 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	8.11 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
2	UNIDAD	6.14 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)
1	UNIDAD	5.4 CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES
1	UNIDAD	5.5 CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA
1	UNIDAD	5.6 CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA
1	UNIDAD	5.7 REPARACION DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	5.8 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA
1	UNIDAD	5.9 CAMBIO DE EJE CUADRUPLE
1	UNIDAD	5.10 CAMBIO DE EJE DE MANDO
1	UNIDAD	5.11 CAMBIO DE RULEMAN DE EJE CUADRUPLE
1	UNIDAD	5.16 MANO DE OBRA POR REPARACION COMPLETA DE CAJA

.....

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Pasquin, Jefe
Opto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com