JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000341

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.- Fecha: 04/01/2022-

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta de Tratamiento de Efluentes.-

Marca: Hora:

Serie/Patrimonio N°: 011-30-1196-0502.- Modelo:

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Preventivo correspondiente al equipo de referencia:

✓ Sub Parte: Reductor, Desmonte, Desarme, limpieza general, verificación de estado, sustituir.

✓ Sub Parte: Reductor, verificación del estado de los engranajes, piñon, rodamientos superior-inferior, retenes de la caja reductora - sistema de acople de la turbina, bulones, arandelas y control de vibración y sustituir según necesidad.-

✓ Sub Parte: Motor electrico, verificación del estado, Desmontaje, desarme y limpieza general del motor electrico, verificación del estado y desgaste de los rodamientos delantero-trasero, alineación de rotores. Reemplazo según necesidad.

✓ Sub Parte: Motor electrico: Medición de Parametros (I, V, rpm, aislación) aislación del bobinado eléctrico, ajuste en la conexión y programación del arrancador suave, rele horario y motor electrico, Reemplazar según necesidad.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.-

Firma: Ing. Javier Recalde
J.R. Ingenieria
RUC: 3.723.322 - 0

Técnico Responsable:

Firma: RAMÓN AGUERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.