Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
:0 480/1
automotive.com.py
cion@automotive.com.py

w.automotive.com.py

San Lorenzo, 6 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 014/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020**, los trabajos realizados al CAMION HYUNDAI HD-72 con Chapa HCZ 290, Rotulado N° C- 0010545, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	6
2	Mantenimiento turbo	1

Fernando Benegas
C.I 3.543.901
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
480/1
automotive.com.py
on@automotive.com.py

automotive.com.py

San Lorenzo, 6 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 016/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados al CAMION HYUNDAI HD-72, con Chapa _____, Rotulado N° _____, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Provisión y cambio de aceite por litro	6
2	Provisión y cambio de filtro de combustible	2
3	Provisión y cambio de filtro de aceite	2
4	Provisión y cambio de filtro de aire	2
5	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	6

Fernando Benegas
C.I 3.543.901
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
480/1
automotive.com.py
cion@automotive.com.py

w.automotive.com.py

San Lorenzo, 7 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 017/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados a la CAMIONETA CHEVROLET S-10, con Chapa _____, Rotulado N° _____, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Provisión de Juego de rulemanes de caja	1
2	Provisión y cambio de Filtro de combustible	2
3	Provisión y cambio de Filtro de aceite	2
4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	6
5	Provision y Cambio aceite de caja velocidad por litro	6
6	Provision y cambio de Amortiguadores Delanteros y perno	1
7	Provision y cambio de Amortiguadores Traseros y perno	1
8	Provisiòn y cambio de pulmon de freno	1
9	Provision y cambio de elasticos por lado	1
10	Provision y cambio de Amortiguador de dirección	1

Fernando Benegas
C.I 3.543.901
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
480/1
automotive.com.py
on@automotive.com.py

w.automotive.com.py

San Lorenzo, 7 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 018/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados al CAMION FORLAND, con Chapa _____, Rotulado N° _____, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Provision y Cambio aceite de caja velocidad por litro	6
2	Provision y Cambio de aceite de motor por litro	5
3	Provision y Cambio de filtro de combustible	2

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
480/1
automotive.com.py
on@automotive.com.py

w.automotive.com.py

San Lorenzo, 7 de agosto del 2020

INFORME TECNICO Nº 018/2020

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 09/2020 **"Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos Terrestres de la Armada" Contrato Nº 34/2020,** los trabajos realizados al CAMION FORLAND, con Chapa _____, Rotulado N° _____, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Provision y Cambio aceite de caja velocidad por litro	6
2	Provision y Cambio de aceite de motor por litro	5
3	Provision y Cambio de filtro de combustible	2

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9