CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION ESPECIALIZADA
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:06

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	1
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
1.13	Centralizador completo	1
1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro	3
1.20	Mano de obra	1
2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
2.3	Cambio de fluido de direcci?n hidr?ulica p/Litro	1
2.7	Barra Corta de direccion	2
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.3	Buje barra estabilizadora	2
3.12	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.7	Reten de bancada	1
4.10	Mano de obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos	2
5.7	Reparacion de mordaza de freno delantero	2
6.12	Cambio de motor de arranque	1
6.23	Llave de luz	1
6.28	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	1
7.3	Filtro de trampa de agua	1
7.4	Filtro de aceite	1
7.5	Filtro de aire	1
7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	7
7.13	Turbo	1
7.26	Pico inyector electr?nico	1
7.46	Regular valvulas	16
7.48	Mano de obra	1

FURGON	MERCEDES BENZ SPRINTER
CHASIS Nº:	8AC9036618A972458
CHAPA Nº:	EAE 558
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería-Pintura-Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAM...
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
Dpción. Gral. Administración y Finanzas
TESORERIA