GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 32

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0017601

Fecha de Emisión: ASUNCION, 24 DE ABRIL DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU — RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI — Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAJ147 - CHASIS MPATFS85HBH517204		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 006		
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ASUNCION		
1	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	734.403	734.403
1	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO	734.403	734.403
1	11.16 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	169.980
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	15.2 BUJES DE EL?STICOS	477.308	477.308
1	15.15 MANO DE OBRA	50.000	50.000

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue
Fiscalizador
Policia Nacional

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

Subtotal		2.266.094
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO	2.266.094

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

29

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 26/04/2023
CHAPA: EAJ147
CHASIS: MPATFS85HBH517204
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17601

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 006
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ASUNCION
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue
Fiscalizador
Policia Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 26/04/2023
CHAPA: EAJ147
CHASIS: MPATFS85HBH517204
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17601

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 006
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ASUNCION
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policia Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com