elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007821

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 15173 Motivo de Visita: Mantenimiento preventivo

Estado del Equipo al llegar: Operativo ✓ / Inoperativo

Nombre del Técnico: E. Riveros.

Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero Sala: Rx

Equipo: Siemens Modelo: Mammomat Inspiration Serial: 11121

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
24/10/24	9:00	12:00	3	—	—	1	—	4

Servicio Realizado

* Mantenimiento preventivo general del equipo, según protocolo del fabricante. –
* Calibración del detector, Contact, Mag. ok.
* Pruebas de calidad. ok. Las baterías de la UPS de la AWS deben ser sustituidas. –
* Pruebas de funcionamiento. Ok
* Equipo operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
					* Orden de Servicio Nº 235/2024.
					* Contrato Nº 319/2023
					* Item 11. Mant. preventivo.

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje	
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo	✓	Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Esmelda Martínez, Lic. en Radiología, Reg. Prof. N° 1.301

Aclaración de Firma:

Técnico: Ing. Evelyn Riveros, Eduardo Elizeche Benítez S.A.C., Servicio Técnico

R.A.C.:

ARIEL NÚÑEZ SILVERO, Subtesorero General S.A., Sección Tesorería

Nathalia A. Arias A., Subdomisario MGAP, Jefe de Adquisiciones

Trapelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)