INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV11C- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalar, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	HYUNDAI	Nº	24387
Tipo	0300	Modelo	H1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAH887	Nº Bastidor	KMJWA37HAEU592988	Fecha de Inspección	07/11/2018
Año Fabricación:	2.013	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	84
1.02	NÚMERO DE MOTOR	84
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	84
1.04	DATOS DE FABRICACION	84
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	84
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	84
2.02	DE POSICION Y PATENTE	84
2.03	DE FRENADO	84
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	84
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	84
2.08	DE TABLERO	84
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	84
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	84
3.02	BARRAS DE DIRECCION	84
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	84
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	84
3.05	CAJA DE DIRECCION	84
3.06	MANCHON	84
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	84
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	84
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	84
3.10	ALINEACION: DERIVA	84
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC.	84
4.02	SERVOFRENOS	84
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	84
4.04	DE SERVICIO	84
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	84
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	84
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	84
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	84
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	84
5.03	ELASTICOS	84
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	84
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	84
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	84
6.02	TRANSMISION	84
6.03	OTROS	84
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	84
7.02	FIJACIONES	84
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	84
8.02	FALLAS VISIBLES	84
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	84
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	84
9.03	PARAGOLPES	84
9.04	PUERTAS	84
9.05	CAPOT Y BAUL	84
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	84
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	84
9.08	LIMPIAPARABRISAS	84
9.09	LAVAPARABRISAS	84
9.10	ESPEJOS	84
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	84
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	84
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	84
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	84
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	84
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	84
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	84
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	84
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	84
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	84
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	84
10.07	OTROS	84
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	84
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	84

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.34	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.46/3.73		Fd. (KN) 4.24/3.71		Des. (%) 4.00/0.00	Efic. (%)	65.71
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.45		Fd. (KN) 2.30		Des. (%) 6.00	Efic. (%)	19.34
Suspensiones (%) 79/78/71/74		Alineación (m/km) -1/1		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	2504
Luces	Bajas I/D (Klx) 16.00/30.00	Altas I/D (Klx) 44.00/43.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)	158.0

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalar, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	2	Marca	HYUNDAI	Nº	24392
Tipo	0100	Modelo	EON	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BNT413	Nº Bastidor	MALA251AAEM196920	Fecha de Inspección	07/11/2018
Año Fabricación:	2.013	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	8
1.02	NÚMERO DE MOTOR	8
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	8
1.04	DATOS DE FABRICACION	8
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	NA
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	8
2.02	DE POSICION Y PATENTE	8
2.03	DE FRENADO	8
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	8
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	8
2.08	DE TABLERO	8
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	8
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	8
3.02	BARRAS DE DIRECCION	8
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	NA
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	8
3.05	CAJA DE DIRECCION	8
3.06	MANCHON	8
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	8
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	8
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	8
3.10	ALINEACION: DERIVA	8
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	8
4.02	SERVOFRENOS	8
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	8
4.04	DE SERVICIO	8
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	8
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	8
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	8
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	8
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	8
5.03	ELASTICOS	NA
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	8
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	8
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	8
6.02	TRANSMISION	8
6.03	OTROS	8
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	8
7.02	FIJACIONES	8
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	8
8.02	FALLAS VISIBLES	8
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	8
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	8
9.03	PARAGOLPES	8
9.04	PUERTAS	8
9.05	CAPOT Y BAUL	8
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	8
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	8
9.08	LIMPIAPARABRISAS	8
9.09	LAVAPARABRISAS	8
9.10	ESPEJOS	8
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	8
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	8
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	8
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	8
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	8
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	8
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	8
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	8
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	8
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	8
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	8
10.07	OTROS	8
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	8
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1737	15602106	6504006	5203106	---------	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.04	CO2 (%) 10.81	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.31/0.88		Fd. (KN) 2.03/0.74		Des. (%) 12.00/15.00	Efic. (%)	66.11
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.06		Fd. (KN) 0.91		Des. (%) 14.00	Efic. (%)	21.85
Suspensiones (%) 62/52/51/47		Alineación (m/km) -6/1		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	896
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV11C- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalar, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	HYUNDAI	Nº	24388
Tipo	0300	Modelo	H1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG854	Nº Bastidor	KMJWA37HADU506063	Fecha de Inspección	07/11/2018
Año Fabricación:	2.012	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	102
1.02	NÚMERO DE MOTOR	102
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	102
1.04	DATOS DE FABRICACION	102
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	102
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	102
2.02	DE POSICION Y PATENTE	102
2.03	DE FRENADO	102
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	102
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	102
2.08	DE TABLERO	102
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	102
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	102
3.02	BARRAS DE DIRECCION	102
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	102
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	102
3.05	CAJA DE DIRECCION	102
3.06	MANCHON	102
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	102
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	102
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	102
3.10	ALINEACION: DERIVA	102
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	102
4.02	SERVOFRENOS	102
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	102
4.04	DE SERVICIO	102
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	102
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	102
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	102
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	102
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	102
5.03	ELASTICOS	102
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	102
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	102
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVES/	102
6.02	TRANSMISION	102
6.03	OTROS	102
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	102
7.02	FIJACIONES	102
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	102
8.02	FALLAS VISIBLES	102
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	102
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	102
9.03	PARAGOLPES	102
9.04	PUERTAS	102
9.05	CAPOT Y BAUL	102
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	102
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	102
9.08	LIMPIAPARABRISAS	102
9.09	LAVAPARABRISAS	102
9.10	ESPEJOS	102
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	102
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	102
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	102
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	102
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	102
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	102
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	102
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	102
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	102
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	102
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	102
10.07	OTROS	102
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	102
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	----------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.23	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.64/3.68		Fd. (KN) 3.94/3.42		Des. (%) 14.00/7.00	Efic. (%)	65.21
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.60		Fd. (KN) 1.69		Des. (%) 35.00	Efic. (%)	17.84
Suspensiones (%) 80/80/71/72		Alineación (m/km) -0/-12		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	2451
Luces	Bajas I/D (Klx) 4.00/19.00		Altas I/D (Klx) 4.00/ 0.00		Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	27.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

AD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION IVESUR APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV11C- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalar, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	HYUNDAI	Nº	24382
Tipo	0300	Modelo	TUCSON	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BKG730	Nº Bastidor	KMHJT81VDDU535761	Fecha de Inspección	07/11/2018
Año Fabricación:	2.012	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	16
1.02	NÚMERO DE MOTOR	16
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	16
1.04	DATOS DE FABRICACION	16
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	16
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	16
2.02	DE POSICION Y PATENTE	16
2.03	DE FRENADO	16
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	16
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	16
2.08	DE TABLERO	16
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	16
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	16
3.02	BARRAS DE DIRECCION	16
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	16
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	16
3.05	CAJA DE DIRECCION	16
3.06	MANCHON	16
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	16
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	16
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	16
3.10	ALINEACION: DERIVA	16
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	16
4.02	SERVOFRENOS	16
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	16
4.04	DE SERVICIO	16
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	16
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	16
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	16
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	16
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	16
5.03	ELASTICOS	16
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	16
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	16
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	16
6.02	TRANSMISION	16
6.03	OTROS	16
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	16
7.02	FIJACIONES	16
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	16
8.02	FALLAS VISIBLES	16
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	16
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	16
9.03	PARAGOLPES	16
9.04	PUERTAS	16
9.05	CAPOT Y BAUL	16
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	16
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	16
9.08	LIMPIAPARABRISAS	16
9.09	LAVAPARABRISAS	16
9.10	ESPEJOS	16
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	16
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	16
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	16
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	16
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	16
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	16
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	16
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	16
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	16
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	16
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	16
10.07	OTROS	16
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	16
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	16

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1586	15402106	6104006	5403106	----------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.13	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.21/2.58		Fd. (KN) 4.07/2.23	Des. (%) 3.00/13.00	Efic. (%) 70.83
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.54		Fd. (KN) 1.72	Des. (%) 10.00	Efic. (%) 17.64
Suspensiones (%) 81/77/63/65		Alineación (m/km) 1/1		Desaceleración (m/s2)	Peso: (Kg) 1884
Luces	Bajas I/D (Klx) 28.00/28.00	Altas I/D (Klx) 29.00/ 7.00	Niebla I/D (Klx) 29.00/29.00		Intensidad total (Klx) 150.0

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO