Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Fecha: 16/09/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *313*

Vehículo: MPATFS85JKT000739

Chapa: HFU 199

Kilometraje: 108.236

Modelo: D – MAX

Marca: ISUZU

Color: BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Cremallera - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
•	Mano de Obra - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
•	Alineacion y balanceo de ruedas - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 16 de Septiembre de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU 3L3	HFU 199

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Cremallera - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
8	Mano de Obra - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
1	Alineacion y balanceo de ruedas - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL