GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0004909

ombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 26-12-2020
omicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
echa de inicio de traslado: 24/12/2020
Fecha estimada de término del traslado: 28/12/2020
irección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
iudad:
Departamento:
irección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
iudad:
Departamento:
ilometraje estimado de recorrido:

otivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
om nte de venta Nº
Nº de timbrado:
echa de expedición:

arca del vehículo: HYUNDAI H1
úmero de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ732
úmero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

ATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
ombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
omicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA BGZ732
		CONTRATO 29/2020 - ID 384518- KM 106623
		48 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	48.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	48.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	48.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	48.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		49 REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	49.9 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	49.11 CAMBIO CORREA DE DIRECCION
	2	49.12 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR
		55 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	55.12 CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES
	1	55.16 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE
	1	55.17 CAMBIO DE BENDIX
	1	55.19 CAMBIO DEL AUTOMATICO
	1	55.20 CAMBIO DE CARBON Y PORTA CARBON

cibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

PA C.D. Anghi E. Rey

Firma | Aclaración de Firma | 4628876 RUC / Cédula de Identidad

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

"Gracias por su preferencia"

ILITACIÓN Nº 1042 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 6
Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
0 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 16-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los VEINTIOCHO días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinte, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 97.- **Nota de Remisión:** 001-002-0004909.-
Vehículo Modelo Chapa: Hyundai H1 Minivan BGZ 732.- **Asignado a:** Departamento de Transporte
Km. De Entrada: 106.623.- **Km. Próximo mantenimiento:** 111.623.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
48	**Mantenimiento de motor de Hyundai H1 2.5 CRDI**	
48.1	Cambio de filtro de aire	1
48.2	Cambio de filtro de aceite	1
48.3	Cambio de filtro de combustible	1
48.4	Cambio de aceite motor	1
49	**Reparación de motor de Hyundai H1 2.5 CRDI**	
49.9	Cambio correa de aire	1
49.11	Cambio correa de dirección	1
49.12	Cambio correa de alternador	2
55	**Reparación de parte eléctrica de Hyundai H1 2.5 CRDI**	
55.12	Cambio de bujias incandescentes	1

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar

C.P. Angel E. Ro

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

55.16	Reparación de motor de arranque	1
55.17	Cambio de bendix	1
55.19	Cambio del automático	1
55.20	Cambio de carbón y porta carbón	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

C.P. Angela E. Rey

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Heliodoro Martinez
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar